





# PL Wilgotnościomierz Hydro Test



## Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu miernika wilgotności Hydro Test CONDROL.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA!** Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj uważnie instrukcję. Przenosząc urządzenie do użytku tymczasowego, należy dołączyć do niego te instrukcje.

- Nie używać urządzenia do innych celów.
- Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Uwaga! Elektrody pomiarowe są ostre. Po użyciu urządzenia zawsze zakładać pokrywę ochronną.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. Serwisowanie i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
- Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozwalać, aby akumulatory się nagrzały, aby uniknąć ryzyka wybuchu i wycieku elektrolitu. Jeśli płyn dostanie się na skórę, natychmiast umyć dotknięty obszar mydłem i wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać czystą wodą przez 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.


### PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Wilgotnościomierz Hydro Test CONDROL jest przeznaczony do pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych (drewno, kamień, beton). Określa zawartość wilgoci w materiale na podstawie przewodnictwa wywołanego przez obecną wodę w różnych materiałach. Wartość jest pokazywana na wyświetlaczu jako procent.



- 1 Pokrywa zabezpieczająca
- 2 Elektrody pomiarowe
- 3 Pokrywa komory baterii
- 4 Wyświetlacz
- 5 Przycisk wyboru materiału
- 6 Przycisk przytrzymania rezultatu pomiaru na wyświetlaczu/ wyświetlenia temperatury otoczenia w °C lub °F.
- 7 Przycisk włączania/wyłączania

### Wyświetlacz



- 1 Wynik pomiaru wilgoci w %
- 2 Typ materiału
- 3 Wskaźnik poziomu załadowania baterii
- 4 Wskaźnik utrzymania rezultatów pomiarów na wyświetlaczu
- 5 Wartość temperatury otoczenia w °C i °F.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zakres pomiarowy:	
- Drewno	6 - 44 %
- Betonowa warstwa	1.4 - 7.4 %
- Sucha warstwa ochronna	0.0 - 4.1 %
- Zaprawa piaskowo - cementowa	0.8 - 5.1 %
- Zaprawa murarska	0.4 - 3.7 %
- Cegła	0.0 - 8.5 %
Błąd pomiarów	±2%
Najmniejsze wskazanie	0.1%
Automatyczne włączanie	2 min
Czas pracy (bateria)	100 godzin
Temperatura użytkowania	0...+40 °C
Temperatura przechowywania	0...+45 °C
Wilgotność względna podczas przechowywania	0...80 %
Elementy zasilania	1 x 6F22/6LR61 9V
Gabaryty	135*50*32 mm
Waga	65 g


### WYPOSAŻENIE

1. Urządzenie – 1 szt.
2. Elementy zasilania 9V6F22/6LR61 – 1 szt.
3. Instrukcja użytkownika – 1 szt.


### PRACA Z URZĄDZENIEM

#### Montaż/wymiana elementów zasilania

Zdjąć pokrywę baterii. Zainstaluj baterię, przestrzegając biegunowości. Załóż pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik , wymień baterię na nową. Wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji i rozładowania baterii.


### Włączanie/wyłączanie

Naciśnij krótko przycisk , aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Aby oszczędzać energię baterii, urządzenie automatycznie wyłącza się 2 minuty po ostatniej czynności.


### Początek pracy

Elektrody pomiarowe muszą jednocześnie stykać się z materiałem. Podczas pracy z szorstkimi powierzchniami można zwiększyć nacisk na elektrody pomiarowe. Podczas pracy z wrażliwymi powierzchniami nie wykonuj pomiarów w pozycji, która nie pozwala zobaczyć procesu pomiaru. Elektrody pomiarowe są ostre i mogą uszkodzić powierzchnię. Przed pomiarem, jeśli to konieczne, usunąć resztki wilgoci z powierzchni suchą szmatką. Wykonać pomiar w kilku miejscach i określić średnią wartość. Sole mogą zwiększyć przewodność wody. Z tego powodu wynik pomiaru może być zniekształcony.

### Pomiary

Krótkim naciśnięciem przycisku , włączyć urządzenie.




Wyświetlacz pokazuje wartość wilgotności 0,0%, temperaturę otoczenia w °C lub °F i wybrany materiał. Aby wyświetlić temperaturę otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheitita


naciśnąć i przytrzymać przycisk  przez 5 sekund. Jeśli po włączeniu nie zostanie wyświetlone 0,0%, skalibrować-otworzyć komorę baterii, wyjąć baterię i naciśnij ostrym przedmiotem przycisk resetowania znajdujący się na środku.


Krótkim wciśnięciem przycisku **MATERIAL** wybrać materiał:

Numer	Rodzaj materiału	Zakres pomiaru wilgoci, %
1	Drewno	6 - 44 %
2	Warstwa betonowa	1.4 - 7.4 %
3	Warstwa sucha	0.0 - 4.1 %
4	Piaskowo-cementowa zaprawa	0.8 - 5.1 %
5	Zaprawa murarska	0.4 - 3.7 %
6	Cegła	0.0 - 8.5 %



W celu pomiaru dopuszczalnego zakresu na wyświetlaczu wyświetla się 0,0% lub **Lo**. Jeśli wyniku pomiarów przekraczają zakres, na wyświetlaczu wyświetla się **Hi**. Zdejmij pokrywę ochronną. Zanurz obie elektrody pomiarowe w materiale. Nie stosuj nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektrod. Po 1-2 sekundach wynik pomiaru zostanie wyświetlony w %. Jeśli pomiaru dokonuje się w pozycji, w której użytkownik nie

widzi wyświetlacza, to jeden raz nacisnąć przycisk , aby zapisać wynik pomiaru. Wskaźnik wstrzymania pomiaru  pojawi się na wyświetlaczu. W celu wykonania następnego pomiaru, nacisnąć  .

Wskaźnik  zniknie z wyświetlacza, i wyjdzie się z trybu zatrzymywania pomiarów.

Po zakończeniu pracy włączyć urządzenie krótkim naciśnięciem przycisku  i włożyć pokrywę ochronną.

### Możliwe problemy i sposoby na ich rozwiązania

Problem	Możliwe przyczyny i usuwanie
Wartość wyniku pomiaru też jest zbyt wysoka/niska.	Proszę sprawdzić, czy jest prawidłowo: 1) wybrany materiał (patrz: rozdział "Pomiary"). 2) Elektrody pomiarowe są przyłożone do materiału. Dkonać ponownego pomiaru.
Na wyświetlaczu wyświetla się <b>Lo</b> lub <b>Hi</b> .	Wynik pomiaru poza dopuszczalnym zakresem.
Wyświetlacz nie reaguje na polecenia.	Sprawdzić, czy wyświetla się sygnał  na wyświetlaczu.  Nacisnąć przycisk  .
Dane na wyświetlaczu Praktycznie nie widać.	Bateria rozładowana. Zastąpić baterię nową.

### KONSERWACJA I EKSPLOATACJA

**Uwaga!** Urządzenie jest dokładnym urządzeniem i wymaga starannej obsługi. Przestrzeganie poniższych zaleceń wydłuży żywotność urządzenia:

- Chronić urządzenie przed wstrząsami, upadkami, silnymi wibracjami, nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci, kurzu i ciała obcych do wnętrza urządzenia.
- Jeśli do urządzenia dostanie się woda, najpierw wyjąć baterie, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie przechowywać ani nie używać urządzenia przez dłuższy czas w wysokiej wilgotności.
- Nie przechowywać urządzenia w chłodnych pomieszczeniach o temperaturze poniżej -10 °C. Po przechowywaniu w niskich temperaturach i przeniesieniu do ciepłego pomieszczenia urządzenie nagrzewa się, w wyniku czego wilgoć może kondensować się wewnątrz urządzenia i uszkadzać mikroukłady.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych na urządzenie, a także długotrwałego wystawiania na działanie słońca i wysokich temperatur.
- Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką nasączoną wodą z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

### Nieprzestrzeganie poniższych zasad może spowodować wyciek elektrolitu z akumulatorów i uszkodzenie urządzenia:

- Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nie pozostawiać rozładowanych baterii w urządzeniu.
- Nie pozwolić, aby akumulatory się nagrzały, unikając ryzyka wybuchu i wycieku elektrolitu. Jeśli płyn dostanie się na skórę, natychmiast umyć dotknięty obszar mydłem i wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać czystą wodą przez 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

### UTYLIZACJA

Przeterminowane narzędzia, akcesoria i opakowanie należy przekazać do recyklingu. Odesłać urządzenie na następujący adres w celu prawidłowego recyklingu:

CONDROL GmbH  
Wasserburger Strasse 9  
84427 Sankt Wolfgang  
Germany



Nie wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych! Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, wygaśnięte narzędzia pomiarowe i ich części składowe muszą być zbierane oddzielnie i poddawane przyjaznemu dla środowiska recyklingowi odpadów.

### GWARANCJA

Wszystkie urządzenia firmy CONDROL GmbH przechodzą przez kontrolę poprodukcyjną i podlegają następującym warunkom gwarancji. Prawo kupującego do roszczeń z tytułu wad oraz ogólne przepisy obowiązującego prawa nie wygasają.

- 1) CONDROL GmbH zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad urządzenia, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, które stanowią wadę materiałową lub wykonawczą w pełnej objętości i na własny koszt.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta końcowego (patrz oryginalny dokument towarzyszący).
- 3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia lub niewłaściwego użytkowania, wadliwego działania urządzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieterminowa konserwacja i serwis oraz niewystarczająca dbałość, stosowanie nieoryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Zmiany w konstrukcji urządzenia zwalniają sprzedawcę z odpowiedzialności za prace gwarancyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, które nie utrudniają normalnej pracy urządzenia.
- 4) CONDROL GmbH zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wymianie lub naprawie urządzenia.
- 5) Inne roszczenia, nie wymienione powyżej, nie są objęte gwarancją.
- 6) Po przeprowadzeniu prac gwarancyjnych przez CONDROL GmbH okres gwarancji nie jest przedłużany ani odnawiany.
- 7) CONDROL GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku lub niedogodności związane z wadą urządzenia, koszty wynajmu sprzętu alternatywnego na okres naprawy.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do prawa niemieckiego z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W przypadku gwarancji należy zwrócić urządzenie do sprzedawcy detalicznego lub przesłać je z opisem wady na następujący adres:

CONDROL GmbH  
Wasserburger Strasse 9  
84427 Sankt Wolfgang  
Germany